

サーモマーカー

THERMOMARKER

“ねじ”の緩みと異常発熱を同時にチェック

PAT.PEND.



C-982

特 徴 Feature

- 65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。
- ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
- Begins to change color once above 65°C, and once above 80°C the color “locks” and does not return to original color. Find locations exceeding 80°C during inspections.
- Check screw loosening and abnormal heat generation at the same time.

- 用 途 ● ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。
- 納 期 ● 標準在庫品
- 使用方法 ● よく振ってからご使用下さい。
- 最初にご使用になる時はペン先を軽く押し、インキがペン先に出てからご使用下さい。
- かすれ始めたら、ペン先を軽く押しインキがペン先に出てからご使用下さい。
- 備 考 ● ペン先の押しすぎに注意して下さい。
- ご使用にならない時は必ずキャップを閉めて下さい。ペン先が乾燥するとご使用できなくなる場合があります。

- Specific-use ● Replaces temperature indicator stickers on screw heads, copper bars, etc.
- Application ● Shake well before using.
- Before using the first time, lightly push on pen tip to let ink flow.
- If ink becomes faint when using, lightly push on pen tip to let ink flow again.
- Remarks ● Take care not to push on pen tip too hard.
- Be sure to close cap when not in use. May become unusable if pen tip dries.




C-982

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-982	●		20	24230	¥2,000	10個～ ¥1,920


●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

チェックマークで異常を発見!
Find abnormalities with a check mark!正常時
Normal condition発熱時
Heat generation

温度別変色挙動 Color change at various temperatures						
加熱温度 Heated to	60℃	65℃	70℃	75℃	80℃	85℃
昇温時 When elevated						
昇温後冷却時(23℃) After cooling						

温度別変色挙動は湿度0%におけるものです。一般的な環境では80℃以上で変色ロックします。
The color changes at various temperatures are given at 0% humidity. Color locks when above 80°C under general conditions.



ご使用上の注意点

- ◆ 筆記用途以外には使用しないで下さい。
- ◆ 塩ビ製品、一部のゴム、ガムテープ、テフロンには不向きです。
- ◆ 可燃性のインキを使用しているため火の気のある場所では使用しないで下さい。使い切っても火の中に入れないで下さい。閉め切った場所で長時間使用する場合は、換気を行って下さい。
- ◆ 直射日光や高温になる場所を避け、幼児の手の届かない所に保管して下さい。

- ◆ このインキは耐光性にやや乏しいため、本製品又は筆記した部分に直射日光が当たらないようにして下さい。(室内及びボックス内専用です。)
- ◆ 筆記した文字は、通常のインキに比べて接着強度が強くなりませんのでセロテープや爪などの硬いもので擦ると剥離する場合がございますのでご注意ください。
- ◆ -25℃になると色が元に戻ることがあります。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

C

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センター太陽光
関連金具グレーチング
ロック工業用
錠前電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダーゴム脚・
グロメット周辺機器
(C)
充電器用
金具
フリーザー
金具
ラッシング
システム